

Research Report



東京本社改修工事

建材採取・分析報告書



2026年4月

アスベスト調査分析株式会社

< 報告書概要 >

- 1 業務目的： 依頼建物の指定（工事）範囲において、石綿含有の恐れのある建材を判別するための採取・分析
- 2 建物概要： 東京都港区新橋四丁目27番7号 田村町Shinshodohビル4階
ARA 東京本社
- 3 業務概要： 【実施日】 2026年4月3日(金)
【採取者】 アスベスト調査分析株式会社 ○○ ○○
【分析者】 アスベスト調査分析株式会社 ●● ●●
【諸条件】 採取する建材、位置等については依頼者の指示に従い決定した。
なお、本業務は、指定された試料の分析結果を示すものであり
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく事前調査には
当たらない。
※既往調査履歴等是不明
- 4 採取建材： 疑義建材のうち、4試料を採取
採取後は、飛散防止の簡易補修を実施
採取位置、建材名及び採取状況については、別紙参照
- 5 建材分析： 分析方法は、JIS A 1481-1
『第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法』を実施
- 6 業務総括： 今回の業務の結果、以下の建材において石綿の含有が確認された。

	検体 No.	検体名称 (建材名称等)	採取場所/採取部位
1	004	吹付塗材	外壁

※ 添付書類： 試料採取位置図、試料採取写真帳、石綿分析結果報告書、有資格者一覧

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

試料採取位置図

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル



採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

Architectural floor plan of the 1st floor. The plan shows a central staircase labeled 'UP'. To the left of the staircase is a room labeled '湯沸室' (Water Heating Room). To the right is a room labeled '水元' (Water Source). The plan also shows various other rooms and corridors. A blue box labeled '1' is located on the left side of the plan, pointing to a specific location.

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

001	カーペット	1階 事
002	クロス付き石膏ボード	1階 事
004	吹付塗材	外壁

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル


採取箇所
石綿非含有

採取箇所
石綿含有

事務所	床
事務所	壁

採取・分析報告書
サンプル

図1. 東京本社 事務所 1階平面図



003

〈凡例〉

採取箇所

石綿非含有

採取箇所

石綿含有

検体No.	試料名称（建材名等）	採取場所/採取部位
003	化粧石膏ボード	2階 事務所 天井

図2. 東京本社 事務所 2階平面図

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

試料採取写真帳

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル


採取・分析報告書
サンプル



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.1
測点	事務所 床
建材名	カーペット
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 1
- ・測点 事務所 床
- ・建材名 カーペット
- ・撮影日 2026年04月03日

・採取前



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.1
測点	事務所 床
建材名	カーペット
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 1
- ・測点 事務所 床
- ・建材名 カーペット
- ・撮影日 2026年04月03日


・採取後



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.1
測点	事務所 床
建材名	カーペット
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 1
- ・測点 事務所 床
- ・建材名 カーペット
- ・撮影日 2026年04月03日

・簡易補修



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.1
測点	事務所 床
建材名	カーペット
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 1
- ・測点 事務所 床
- ・建材名 カーペット
- ・撮影日 2026年04月03日

・採取試料



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.2
測点	事務所 壁
建材名	クロス付き石膏ボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 2
- ・測点 事務所 壁
- ・建材名 クロス付き石膏ボード
- ・撮影日 2026年04月03日

・採取前



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.2
測点	事務所 壁
建材名	クロス付き石膏ボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 2
- ・測点 事務所 壁
- ・建材名 クロス付き石膏ボード
- ・撮影日 2026年04月03日


・採取後



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.2
測点	事務所 壁
建材名	クロス付き石膏ボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 2
- ・測点 事務所 壁
- ・建材名 クロス付き石膏ボード
- ・撮影日 2026年04月03日

・簡易補修



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.2
測点	事務所 壁
建材名	クロス付き石膏ボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 2
- ・測点 事務所 壁
- ・建材名 クロス付き石膏ボード
- ・撮影日 2026年04月03日


・採取試料



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.3
測点	事務所 天井
建材名	化粧石こうボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 3
- ・測点 事務所 天井
- ・建材名 化粧石こうボード
- ・撮影日 2026年04月03日

・採取前



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.3
測点	事務所 天井
建材名	化粧石こうボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 3
- ・測点 事務所 天井
- ・建材名 化粧石こうボード
- ・撮影日 2026年04月03日

・採取後



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.3
測点	事務所 天井
建材名	化粧石こうボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 3
- ・測点 事務所 天井
- ・建材名 化粧石こうボード
- ・撮影日 2026年04月03日

・簡易補修



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.3
測点	事務所 天井
建材名	化粧石こうボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 3
- ・測点 事務所 天井
- ・建材名 化粧石こうボード
- ・撮影日 2026年04月03日

・採取試料



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.4
測点	外壁 外壁
建材名	吹付塗材
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 4
- ・測点 外壁 外壁
- ・建材名 吹付塗材
- ・撮影日 2026年04月03日


・採取前



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.4
測点	外壁 外壁
建材名	吹付塗材
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 4
- ・測点 外壁 外壁
- ・建材名 吹付塗材
- ・撮影日 2026年04月03日

・採取後



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.4
測点	外壁 外壁
建材名	吹付塗材
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 4
- ・測点 外壁 外壁
- ・建材名 吹付塗材
- ・撮影日 2026年04月03日

・簡易補修



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.4
測点	外壁 外壁
建材名	吹付塗材
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 4
- ・測点 外壁 外壁
- ・建材名 吹付塗材
- ・撮影日 2026年04月03日

・採取試料

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

石綿分析結果報告書

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

[illegible]

【試料採取履歴】


試料名称	仕上塗材		
試料採取日	2025年11月1日	建築物の施工年等	-
試料採取場所の所在地	-		
施設の名称	●●●●		
施設の用途	●●●●		
採取場所/採取部位	外壁		
試料の形状	不定形	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名	株式会社 ●●●●		
採取選定者の所属と氏名	-		

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

分析担当者	杉山 恭一郎 <<日本作業環境測定協会 (JIS A1481-1.5 Aランク認定 No.2513A0073 号)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	薄灰	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	塗材	クリーム	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰白	10	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
6	塗材	クリーム	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
7	セメント系材料	灰	30	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
8						

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）



クリソタイル
含有

クリソタイル
含有

【偏光顕微鏡写真】



クリソタイル

添付なし

-

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ず一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

添付なし

-

【試料採取履歴】

試料名称	Pタイル		
試料採取日	2025年11月1日	建築物の施工年等	-
試料採取場所の所在地	-		
施設の名称	●●●●		
施設の用途	●●●●		
採取場所/採取部位	床		
試料の形状	板状	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名	株式会社 ●●●●		
採取選定者の所属と氏名	-		

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。


分析担当者	杉山 恭一郎 <<日本作業環境測定協会 (JIS A1481-1,5 Aランク認定 No.2513A0073 号)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	ベージュ	90	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	接着剤	灰白	8	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	灰	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4						
5						
6						
7						
8						

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】



添付なし

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ず一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

添付なし

-

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

有資格者一覧

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

採取・分析報告書
サンプル

1) 調査者情報

	1
氏名	〇〇〇〇
資格1	石綿作業主任者
認定機関1	■■■■■
資格証番号1	■■■■■

石綿作業主任者技能講習修了証



修了証番号 ■■■■■
 氏 名 ■■■■■
 生年月日 ■■■■■
 住 所 ■■■■■
 交 付 日 ■■■■■

■■■■■

2) 分析者情報

	1
氏名	●●●●
資格	石綿分析技術評価事業
認定機関	■■■■■■■■■■
資格証番号	JIS A1481-1及びJIS A1481-5 認定No.■■■■■■■号





www.chousabunseki.co.jp