

Research Report



事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

東京本社改修工事
事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

石綿事前調査報告書

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

2026年4月



アスベスト調査分析株式会社

東京本社改修工事

事前調査報告書 構成

- 1 石綿含有建材に関する事前調査報告書
事前調査・分析建材一覧表

- 2 試料採取位置図

- 3 現地調査写真帳

- 4 試料採取写真帳

- 5 石綿分析結果報告書

- 6 判断根拠資料

- 7 有資格者一覧

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

1 石綿含有建材に関する事前調査報告書
事前調査・分析建材一覧表

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

報告年月日 2026年4月17日
報告書管理No. ARAC-●●●●

〇〇〇〇株式会社 様

石綿含有建材に関する事前調査報告書

石綿則第3条及び大防法第18条の15に基づく事前調査の結果について、以下のとおり報告いたします。

件 名 東京本社改修工事

(会社名) アスベスト調査分析株式会社
(所在地) 東京都港区新橋四丁目27番7号
田村町Shinshodoh BLDG4階



■調査概要

調 査 期 間	2026年4月3日(金) ～ 2026年4月8日(水)		
調 査 会 社 名	アスベスト調査分析株式会社		TEL 0120-766-507
	〒480-1118 愛知県長久手市横道2005番地		
調 査 者 氏 名	〇〇・〇〇	(特定建築物石綿含有建材調査者/第■■■■■号)	
分 析 会 社 名	アスベスト調査分析株式会社		TEL 0120-766-507
	〒480-1118 愛知県長久手市横道2005番地		
分 析 者 氏 名	●● ●●	(石綿分析技術評価事業/JIS A1481-1及びJIS A1481-5 認定No.■■■■■号)	
調 査 の 方 法	☐ 書面 ☒ 現地 ☒ 分析 ☐ その他：		

■建物概要

建 物 名	ARA 東京本社		棟 名	—		
所 在 地	東京都港区新橋四丁目27番7号 田村町Shinshodohビル4階		用 途	事務所		
竣 工	—		増 改 築 履 歴	☐ 有 ☒ 無		
建 物 構 造	—		階 数	地上一階	PH一階	地下一階
延 床 面 積	— m ²		文 書 記 録	その他	☐ 耐火 ☐ 準耐火 ☒ その他	
図 面	☐ 竣工図 ☒ 平面図		☐ 仕上表	☐ 矩計図	その他：	
石綿調査履歴	☒ 未調査 ☐ 自主判断		☐ 調査実施	☐ 不明	報告書	☐ 有 ☒ 無

■事前調査結果概要

調査建物における石綿含有建材		☒ 有 ☐ 無		未 調 査 箇 所 ※
石綿含有建材 (みなしを含む)	レ ベ ル 1	0	検体	非破壊調査のため目視確認できなかった建材及び『事前調査・分析建材一覧表』に記述のない建材については、全て未調査とする。
	レ ベ ル 2	0	検体	
	レ ベ ル 3	0	検体	
	仕 上 塗 材	1	検体	

※石綿含有建材の使用箇所、未調査箇所等については、別紙「事前調査・分析建材一覧表」を参照。

本目視調査は建物の機能性及び景観等を損なわないように配慮した非破壊調査になります。

工事の際に新たに目視により確認することが可能となったときは事前調査が必要です(石綿則第3条9項)。

なお、本報告書に記述されていない建物内外の箇所において、新たにアスベスト含有建材を確認された場合は弊社では責任を負いかねます。ご了承ください。

■添付資料

本報告書、事前調査・分析建材一覧表、試料採取位置図、現地調査写真帳、試料採取写真帳、石綿分析結果報告書、判断根拠資料、有資格者一覧等

■調査者記入欄

立 会 者 の 有 無	無	—
特 記 事 項	対象箇所について石綿事前調査を実施した。 分析の結果、外部 外壁 吹付塗材に石綿が含有していることを確認した。	

石綿事前調査詳細表

調査名称		東京本社改修工事										目視日		2026年4月3日										石綿含有建材 Lv.1 石綿含有建材 Lv.2 石綿含有建材 Lv.3 石綿含有建材 仕上塗材 調査未了、施工範囲外、調査対象外					
施設住所		東京都港区新橋四丁目27番7号										調査員		アスベスト調査分析株式会社 ●●●●															
建物名称		田村町Shinshodohビル										その他		-															
部屋No	階	部屋名称	床					巾木					壁					天井					その他1					補足	
			建材名	Lv.	判断根拠	摘要	備考	建材名	Lv.	判断根拠	摘要	備考	建材名	Lv.	判断根拠	摘要	備考	建材名	Lv.	判断根拠	摘要	備考	部位	建材名	Lv.	判断根拠	摘要		備考
1	1	事務所	カーペット	-	分析	報告書No. ●●●●-001	-	木製	-	目視	非含有建材	判断根拠資料1	クロス付き石膏ボード	-	分析	報告書No. ●●●●-002	-	化粧石こうボード	-	分析	報告書No. ●●●●-003と同等	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	事務所	-	-	-	-	-	木製	-	目視	非含有建材	判断根拠資料1	クロス付き石膏ボード	-	分析	報告書No. ●●●●-002と同等	-	化粧石こうボード	-	分析	報告書No. ●●●●-003	-	-	-	-	-	-	-	-
3	外部	外壁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	外壁	吹付塗材	仕上塗材	分析	報告書No. ●●●●-004	5層目・7層目セメント系材料に含有	-	

ASREPO

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

2

試料採取位置図

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル


事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル


事前調査報告書
サンプル



〈凡例〉	
採取箇所 石綿非含有	採取箇所 石綿含有

検体No.	試料名称 (建材名等)	採取場所/採取部位
001	カーペット	1階 事務所 床
002	クロス付き石膏ボード	1階 事務所 壁
004	吹付塗材	外壁

図1. 東京本社 事務所 1階平面図



〈凡例〉	
採取箇所 石綿非含有	採取箇所 石綿含有

検体No.	試料名称 (建材名等)	採取場所/採取部位
003	化粧石膏ボード	2階 事務所 天井

図2. 東京本社 事務所 2階平面図

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

3

現地調査写真帳

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	目視調査
部屋番号	1
測点	事務所
部位	全体
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 目視調査
- ・部屋番号 1
- ・測点 1 事務所
- ・部位 全体
- ・撮影日 2026年04月03日



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	目視調査
部屋番号	1
測点	事務所
部位	床
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 目視調査
- ・部屋番号 1
- ・測点 1 事務所
- ・部位 床
- ・撮影日 2026年04月03日



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	目視調査
部屋番号	2
測点	事務所
部位	壁
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 目視調査
- ・部屋番号 2
- ・測点 1 事務所
- ・部位 壁
- ・撮影日 2026年04月03日



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	目視調査
部屋番号	3
測点	事務所
部位	全体
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 目視調査
- ・部屋番号 3
- ・測点 2 事務所
- ・部位 全体
- ・撮影日 2026年04月03日



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	目視調査
部屋番号	3
測点	事務所
部位	天井
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 目視調査
- ・部屋番号 3
- ・測点 2 事務所
- ・部位 天井
- ・撮影日 2026年04月03日



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	目視調査
部屋番号	4
測点	外壁
部位	全体
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 目視調査
- ・部屋番号 4
- ・測点 外部 外壁
- ・部位 全体
- ・撮影日 2026年04月03日



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	目視調査
部屋番号	4
測点	外壁
部位	外壁
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 目視調査
- ・部屋番号 4
- ・測点 外部 外壁
- ・部位 外壁
- ・撮影日 2026年04月03日

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

4

試料採取写真帳

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル


事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.1
測点	事務所 床
建材名	カーペット
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 1
- ・測点 事務所 床
- ・建材名 カーペット
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取前



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.1
測点	事務所 床
建材名	カーペット
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 1
- ・測点 事務所 床
- ・建材名 カーペット
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取後



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.1
測点	事務所 床
建材名	カーペット
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 1
- ・測点 事務所 床
- ・建材名 カーペット
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・簡易補修



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.1
測点	事務所 床
建材名	カーペット
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 1
- ・測点 事務所 床
- ・建材名 カーペット
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取試料



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.2
測点	事務所 壁
建材名	クロス付き石膏ボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 2
- ・測点 事務所 壁
- ・建材名 クロス付き石膏ボード
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取前




件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.2
測点	事務所 壁
建材名	クロス付き石膏ボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 2
- ・測点 事務所 壁
- ・建材名 クロス付き石膏ボード
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取後



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.2
測点	事務所 壁
建材名	クロス付き石膏ボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 2
- ・測点 事務所 壁
- ・建材名 クロス付き石膏ボード
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・簡易補修




件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.2
測点	事務所 壁
建材名	クロス付き石膏ボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 2
- ・測点 事務所 壁
- ・建材名 クロス付き石膏ボード
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取試料



- ・工種 試料採取
- ・検体番号 3
- ・測点 事務所 天井
- ・建材名 化粧石こうボード
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取前

件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.3
測点	事務所 天井
建材名	化粧石こうボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社



- ・工種 試料採取
- ・検体番号 3
- ・測点 事務所 天井
- ・建材名 化粧石こうボード
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取後

件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.3
測点	事務所 天井
建材名	化粧石こうボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社




- ・工種 試料採取
- ・検体番号 3
- ・測点 事務所 天井
- ・建材名 化粧石こうボード
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・簡易補修

件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.3
測点	事務所 天井
建材名	化粧石こうボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社



- ・工種 試料採取
- ・検体番号 3
- ・測点 事務所 天井
- ・建材名 化粧石こうボード
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取試料

件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.3
測点	事務所 天井
建材名	化粧石こうボード
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社




件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.4
測点	外壁 外壁
建材名	吹付塗材
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 4
- ・測点 外壁 外壁
- ・建材名 吹付塗材
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取前



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.4
測点	外壁 外壁
建材名	吹付塗材
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 4
- ・測点 外壁 外壁
- ・建材名 吹付塗材
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取後



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.4
測点	外壁 外壁
建材名	吹付塗材
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 4
- ・測点 外壁 外壁
- ・建材名 吹付塗材
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・簡易補修



件名	【報告書サンプル】東京本社改修工事
工種	試料採取
検体番号	No.4
測点	外壁 外壁
建材名	吹付塗材
撮影日	2026年04月03日
会社名	アスベスト調査分析株式会社

- ・工種 試料採取
- ・検体番号 4
- ・測点 外壁 外壁
- ・建材名 吹付塗材
- ・撮影日 2026年04月03日
- ・採取試料

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

5

石綿分析結果報告書

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

別添データ-1

250000-001

【試料採取履歴】


試料名称	仕上塗材		
試料採取日	2025年11月1日	建築物の施工年等	-
試料採取場所の所在地	-		
施設の名称	●●●●		
施設の用途	●●●●		
採取場所/採取部位	外壁		
試料の形状	不定形	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名	株式会社 ●●●●		
採取選定者の所属と氏名	-		

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

分析担当者	杉山 恭一郎 <<日本作業環境測定協会 (JIS A1481-1.5 Aランク認定 No.2513A0073 号)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	薄灰	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	塗材	クリーム	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰白	10	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
6	塗材	クリーム	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
7	セメント系材料	灰	30	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
8				-	-	
				-	-	
				-	-	

【試料写真】(断面写真の場合:上面が表層部分)



クリソタイル
含有

クリソタイル
含有

【偏光顕微鏡写真】



クリソタイル

添付なし

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ず一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1 本又は2 本だけ検出されたことを示す。

添付なし

別添データ-1

250000-002

【試料採取履歴】

試料名称	Pタイル		
試料採取日	2025年11月1日	建築物の施工年等	-
試料採取場所の所在地	-		
施設の名称	●●●●		
施設の用途	●●●●		
採取場所/採取部位	床		
試料の形状	板状	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名	株式会社 ●●●●		
採取選定者の所属と氏名	-		

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。


分析担当者	杉山 恭一郎 <<日本作業環境測定協会 (JIS A1481-1.5 Aランク認定 No.2513A0073 号)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	ベージュ	90	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	接着剤	灰白	8	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	灰	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4						
5						
6						
7						
8						

【試料写真】(断面写真の場合:上面が表層部分)



【偏光顕微鏡写真】



-

添付なし

-

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ず一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1 本又は2 本だけ検出されたことを示す。

添付なし

-

6 判断根拠資料

資料 1	木材	(石綿非含有)
------	----	---------

資料 1		
対 象	木材	
調 査 所 感	木材は厚生労働省資料より石綿非含有建材と判断した。	
判 断 資 料	【厚生労働省資料一部抜粋】	
	基発0804第2号 令和2年8月4日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 (公 印 者 略) 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について ↓ (中略) ③ 事前調査の対象とならない作業 以下に掲げる作業は、石綿等の粉じんが発散しないことが明らかであることから、石綿による健康障害を防止するという石綿障害予防規則の制定目的も踏まえて、建築物、工作物又は船舶の解体等の作業には該当せず、事前調査を行う必要はないものであること。 (ア) 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。 (イ) 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。 (ウ) 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。 (エ) 国土交通省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認された a から k までの工作物、経済産業省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認	
7		
出典：基発0804第2号令和2年8月4日「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施工について」		

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

7

有資格者一覧

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

事前調査報告書
サンプル

1) 調査者情報

	1
氏名	〇〇〇〇
資格1	特定建築物石綿含有建材調査者
認定機関1	■■■■■■■
資格証番号1	■■■■■■■号
建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書 ☐建築物石綿含有建材調査者 ☒特定建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規定(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項の建築物石綿含有建材調査者講習を修了したことを証する。 	
資格2	石綿作業主任者
認定機関2	■■■■■■■
資格証番号2	■■■■■■■
石綿作業主任者技能講習修了証 	

2) 分析者情報

	1
氏名	●●●●
資格	石綿分析技術評価事業
認定機関	■■■■■■■■■■
資格証番号	JIS A1481-1及びJIS A1481-5 認定No.■■■■■■■号





www.chousabunseki.co.jp